

AutoTrac™ Universal 300

Notes de mise à jour logicielle 20-3
3.23 R



JOHN DEERE

Nouvelles fonctions:

Performance de l'andaineuse automotrice

Cette publication comprend des améliorations de performance pour l'andaineuse automotrice W170 jusqu'à 19,3 km/h (12 mph) pour un passage rectiligne, ainsi que des améliorations pour les passages de courbe et circulaire.

Amélioration de la performance de courbure élevée

Cette publication comprend des améliorations de performance pour les machines de culture en lignes durant des situations de courbure élevée en utilisant la marche arrière, les vitesses lentes et les vitesses élevées.

Amélioration des performances du pulvérisateur automoteur

Cette publication comprend des améliorations de performance des pulvérisateurs automoteurs à vitesse élevée (25,7-32,2 km/h [16-20 mph]), passage de courbe (jusqu'à 24,1 km/h [15 mph]) et passage circulaire (jusqu'à 16,1 km/h [10 mph]).

Problèmes résolus

Suppression de code de diagnostic USC 523659.12

Cette publication corrige le problème de diagnostic de code de diagnostic USC 523659.12 qui apparaît par erreur et coupe AutoTrac™ en retirant ce code de diagnostic du logiciel.

Logique de temporisateur de touche de retour automatique AutoTrac™ corrigée

Cette publication corrige le problème du temporisateur de la touche de retour automatique AutoTrac™ à enfoncer et relâcher, passant de 30 secondes à 3 secondes l'enfoncement et le relâchement. Le code de diagnostic USC 523767.03 se déclenche maintenant lorsque la touche de retour automatique est maintenue pendant plus de 3 secondes pour informer l'opérateur que la touche de retour automatique est fermée.

Nom du fichier payload modifié

Cette publication concerne la plainte de nom du payload AutoTrac™ sur une console GreenStar™ 3 2630. Cela a changé de ATU300 à ATU-C300 et ne s'affiche que lorsqu'on utilise le carré .GST et le programme via la page de reprogrammation.

Traduction de langue tchèque corrigée

Cette publication corrige les termes en tchèque incorrectement traduits.

Augmentation de la limite entre le GPS et l'essieu fixe

Ceci augmente la limite du GPS à 686 cm (270 in) pour corriger les pulvérisateurs à empattement plus long.

Traduction de langue portugaise corrigée

Cette publication corrige le problème de traduction incorrecte du calibrage de l'installation.

Résolution de la performance du tracteur à deux chenilles

Cette publication corrige le problème de mauvaise performance du tracteur à deux chenilles. Ces performances ont été validées sur un passage rectiligne, un passage circulaire et un passage de courbe.

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour AutoTrac™ Universal 300. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.