

# Récepteur StarFire™ 6000

Notes de mise à jour logicielle 19-2

4.20K

---

## Problèmes résolus:

**StarFire™ 6000 n'apparaît pas sur le terminal virtuel** — Lorsque la clé de contact de la machine est enclenchée et le moteur coupé, StarFire™ 6000 apparaît sur le terminal virtuel de la console. Une fois le moteur démarré, StarFire™ 6000 ne se charge plus sur le terminal virtuel. Ce problème a été résolu avec la version 4.20K.

---

## **Avis de mise à jour**

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives au StarFire™ 6000. Les notes de mise à jour se trouvent sur [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

**Copyright © 1996–2019 Deere & Company**