

Problèmes résolus

Les problèmes suivants sont résolus avec la mise à jour logicielle 10.15.1146-151:

Général (peut s'appliquer à plusieurs opérations sur le terrain)

- Les calculs de ligne de guidage tiers peuvent ne pas positionner les lignes à l'emplacement voulu
- Fichier de sauvegarde TASKDATA non écrit sur la clé USB pendant l'importation d'un nouvel ISOBUS TASKDATA
- Le décalage en ligne du GPS peut se définir sur une valeur incorrecte dans le profil de la machine sur 9R/RT/RX
- Les décalages GPS du récepteur d'équipement peuvent être réinitialisés après un démarrage à chaud
- Déclencheurs d'enregistrement des distributeurs auxiliaires non disponibles sur les tracteurs équipés de communication bus CCD
- Une erreur de fermeture inattendue de l'application peut se produire avec l'utilisation de la barre de navigation pour fermer la page "Modifier l'utilisateur", dans l'application Configuration du travail
- L'affichage peut ne pas analyser correctement certaines chaînes de communication NMEA de récepteur GPS tiers
- L'affichage peut rencontrer une erreur de fermeture inattendue d'application de roulement
- L'erreur de fermeture inattendue de l'application peut se produire après la création d'un équipement virtuel avec le contrôleur de tâches désactivé

Récoltes avec moissonneuse-batteuse

- La largeur de travail du CommandCenter™ GreenStar™ 3 peut changer lorsque la console 4640 est connectée

Récolte spéciale

- La couverture précédente peut disparaître de la carte pendant l'utilisation de Documentation des rendements, Culture spéciale

Ensemencement

- Le guidage d'équipement AutoTrac™ avec semoirs de précision équipés de SeedStar™ 4HP peut subir des problèmes de performances et n'a pas été pris en charge par le logiciel de génération 4 versions 19-1 et 19-2. *John Deere Dealer : Référence DTAC Solution 112884 pour les versions logicielles de planteur requises.*
- L'automatisation de braquage AutoTrac™ avec semoirs de précision équipés de SeedStar™ 4HP peut subir des problèmes de performances et n'a pas été pris en charge par le logiciel de génération 4 versions 19-1 et 19-2. *John Deere Dealer : Référence DTAC Solution 112884 pour les versions logicielles de planteur requises.*

Pulvérisation/épandage/application

- La couche de pression du serveur Connect Mobile ne parvient pas à reprendre après une perte de communication
- Le contrôle de section et la documentation peuvent être indisponibles pour l'épandeur de lisier ISOBUS
- Une erreur de fermeture de l'application peut se produire lors de la connexion de l'équipement partenaire d'analyse des constituants du lisier avec plus de 16 sections

Avis de mise à jour

Ce sont les notes pour la mise à jour logicielle du SE de génération 4 et des applications AMS relatives aux consoles de génération 4. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996-2019 Deere & Company