

Problèmes résolus

Les problèmes suivants sont résolus avec la mise à jour logicielle 10.16.1400-91:

- À réparer pour les opérations de fabrication internes

Les problèmes suivants sont résolus avec la mise à jour logicielle 10.16.1400-85:

Général (peut s'appliquer à plusieurs opérations sur le terrain)

- L'utilisateur peut ne pas pouvoir fermer l'application Centre d'aide après l'avoir ouverte jusqu'à ce que la console soit redémarrée
- La console peut rencontrer une erreur "Une application se ferme de façon inattendue" si l'utilisateur modifie l'espacement des passages lors de l'enregistrement d'une courbe adaptative

Récolte du coton

- L'utilisateur peut ne pas être en mesure d'activer AutoTrac™ RowSense™ sur les récolteuses de coton CP690 ou CS690 après que la console a terminé un démarrage à chaud

Avis de mise à jour

Ce sont les notes pour la mise à jour logicielle du SE de génération 4 et des applications AMS relatives aux consoles de génération 4. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996-2020 Deere & Company