

StarFire™ 6000 et récepteur intégré StarFire™ 6000

Notes de mise à jour logicielle 20-1

4.30F

Problèmes résolus:

AutoTrac™ se désengage avec un message "Pas de correction du TCM" reçu — Lorsqu'on engage AutoTrac™ avec un récepteur StarFire™ 6000 sur un tracteur série 00/10/20, AutoTrac™ se désengage après quelques secondes avec le message "Pas de correction du TCM". La mise à jour logicielle corrigera ce problème.

Changement de sens de marche incorrect dans AutoTrac™ à vitesse lente intégré — Lors du déplacement à vitesse lente (inférieure à 0,5 km/h (0.3 mph)) avec changement de direction, le sens de marche peut ne pas s'afficher correctement. Cette mise à jour du logiciel réduit la vitesse minimum de 0,5 km/h à 0,1 km/h pour le système pour déterminer le sens de déplacement correct et résoudre les problèmes de cap.

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour le récepteur intégré StarFire™ 6000 et StarFire™ 6000. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2020 Deere & Company