

Récepteur StarFire™ 3000

Notes de mise à jour logicielle 20-2
2.80S



JOHN DEERE

Nouvelles fonctions

Mise à jour logicielle requise

Alors que John Deere continue de développer de nouvelles technologies, des modifications du réseau StarFire™ ont été nécessaires pour prendre en charge l'ajout de nouvelles constellations de satellites et des améliorations supplémentaires. Cela a nécessité l'introduction d'un nouveau signal.

Les récepteurs StarFire™ 3000 et StarFire™ 6000 doivent être mis à jour vers la mise à jour logicielle 20-2 pour continuer à fonctionner sur le nouveau signal. Mettre à jour tous les récepteurs avant le 1er février 2021 pour éviter toute interruption de fonctionnement.

Les récepteurs StarFire™ ITC ne fonctionneront pas sur le nouveau signal à partir du 1er février 2021, mais continueront de fonctionner en WAAS, EGNOS ou Non-Diff (selon l'emplacement) jusqu'en 2026 environ.

Éléments résolus

Changement de direction affiché de manière incorrecte à faible vitesse avec AutoTrac™ intégré

Lors du déplacement à basses vitesses (inférieures à 0,5 km/h [0.3 mph]) et du changement de direction, le sens de marche risque de ne pas s'afficher correctement. Cette mise à jour du logiciel réduit la vitesse minimum de 0,5 km/h à 0,1 km/h pour permettre au système de déterminer le sens de marche correct et résoudre les problèmes de cap.

Avis de mise à jour

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel du récepteur StarFire™ 3000. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.