

Colis de remise à neuf pour épandeur haute vitesse 2510H



JOHN DEERE

Colis de remise à neuf d'élément à rangs pour épandeur haute vitesse 2510H

Nous avons mis au point des colis de réparation pour élément à rangs pour que les composants usés de l'épandeur à haute vitesse 2510H soient plus faciles à réparer. Chacun des colis contient l'ensemble des composants nécessaires pour remettre à neuf un élément à rangs à 11, à 15, à 16 ou à 23 rangs. Contenu des colis :

- Ouvre-sillon à disques
- Queue de castor
- Décapeuse
- Ressort de compression
- Bouchon pour grattoir
- Boulonnerie



Numéro de pièce	Description
BKK11410	COLIS DE REMISE À NEUF POUR ÉPANDEUR HAUTE VITESSE 2510H (à 11 rangs)
BKK11411	COLIS DE REMISE À NEUF POUR ÉPANDEUR HAUTE VITESSE 2510H (à 15 rangs)
BKK11412	COLIS DE REMISE À NEUF POUR ÉPANDEUR HAUTE VITESSE 2510H (à 16 rangs)
BKK11413	COLIS DE REMISE À NEUF POUR ÉPANDEUR HAUTE VITESSE 2510H (à 23 rangs)