

Contrôleur AutoTrac™ 300

Notes de mise à jour logicielle 20-2
3.23 J



JOHN DEERE

Problèmes résolus

Problèmes de temporisation de l'automatisation avec les acquisitions de lignes

Dans la version logicielle précédente, l'automatisation pouvait être temporisée s'il était impossible d'acquérir des lignes dans un délai donné. Cela était courant sur les tracteurs articulés, ainsi que sur les machines avec de l'huile hydraulique froide (<68°F). Cette mise à jour corrige ce problème en permettant au moteur du contrôleur AutoTrac™ 300 de tourner plus longtemps avant de se désengager suite à une temporisation de l'automatisation.

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour le contrôleur AutoTrac™ 300. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.