

AutoTrac™ Universal 300

Notes de mise à jour logicielle 20-2
3.23 J



JOHN DEERE

Problèmes résolus

Erreur du bouton de pause du calibrage du rapport de direction AutoTrac™ Universal 300

Cette mise à jour corrige le problème où l'actionnement du bouton Pause combiné à un ralentissement ou à un passage en marche arrière pendant un calibrage du rapport de direction annule le calibrage et oblige à redémarrer la procédure de calibrage. La fonction Pause fonctionne comme prévu pour permettre aux utilisateurs de reprendre le calibrage dans une petite zone.

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour AutoTrac™ Universal 300. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.