

Contrôleur AutoTrac™ (ATC) 300

Notes de mise à jour logicielle 21-2

3.24 F

Nouvelles fonctions:

- **Extension de la plate-forme de moissonneuse-batteuse** – Cette mise à jour comprend l'extension du contrôleur AutoTrac™ 300 pour inclure les moissonneuses-batteuses. Voir le Guide de commande du contrôleur AutoTrac™ 300 dans Value Selling Navigator pour la compatibilité.
- **Modification de l'identification du numéro de série** – Cette mise à jour comprend une modification de l'onglet "Informations sur le moteur", où les six derniers chiffres du numéro de série du contrôleur sont désormais visibles. Cela sert à tenir compte des numéros de série limites de matériel, ainsi qu'à réduire la confusion.
- **Vérification du contacteur du fauteuil pendant le calibrage** – Cette mise à jour comprend l'ajout de l'étape du contacteur du fauteuil à la procédure de "Calibrage du rapport de direction" lorsque la détection de présence du conducteur est réglée sur le contacteur du fauteuil. Le contrôleur peut ainsi détecter divers changements de tension du contacteur du fauteuil sur différents modèles et marques afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Problèmes résolus:

- **Ajout du code de diagnostic USC 517801.12** – Cette mise à jour comprend l'ajout d'un nouveau code de diagnostic pour identifier lorsque le contrôleur est en mode AutoTrac™ Universal mais détecte lorsqu'un contacteur de débit est connecté.
-

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour logicielle du contrôleur AutoTrac™ (ATC) 300 John Deere et des applications AMS relatives aux consoles de génération 4 et aux consoles 1800, 2600, 2630. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996-2020 Deere & Company