

Nouvelles fonctions:

Reprogrammation sans fil — StarFire™ 6000 prend désormais en charge la reprogrammation sans fil (OTA). Le récepteur StarFire™ 6000 doit utiliser le logiciel version 3.70M ou ultérieure pour activer OTA via la MTG.

***Région 4 (États-Unis et Canada uniquement) et Région 2 uniquement** — L'icône du signal Mobile RTK John Deere a été mise à jour




Touche programmable de lecteur USB — L'icône du lecteur USB a été mise à jour pour afficher l'icône de gestionnaire de fichiers. Elle s'appelle aussi désormais "Gestionnaire de fichiers"



Touche programmable d'informations satellite — L'icône de la touche programmable d'informations satellite a été mise à jour.



Bouton de capture de données — La disposition de l'écran de capture de données a été mise à jour. Exporter les données, Importer les données et Mettre à jour le récepteur seront en surbrillance dès que la clé USB sera insérée dans le port USB intégré du récepteur StarFire™ 6000.



Avis de mise à jour

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives aux consoles GreenStar™ 3 2630 et aux produits associés. Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com. Note: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company