

# Notes de mise à jour logicielle V142 HarvestLab™

## Notes importantes:

Ce logiciel met à jour le capteur HarvestLab™ 3000 au numéro de version V142.

Pour effectuer la mise à jour du logiciel, télécharger le colis logiciel à partir de StellarSupport™ dans la section HarvestLab™. Pour connecter le capteur HarvestLab™ 3000 avec l'ordinateur portable, il faut utiliser un câble Ethernet (PFP16262: Câble Ethernet (M12 à RJ45)). Suivre les étapes de l'UI Web HarvestLab™ pour mettre à jour le logiciel. (<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

## Notes de mise à jour:

Date	Logiciel	Version
Décembre 2021	Capteur HarvestLab™ 3000 John Deere	V142

## V142

- Ajout de la capacité d'utiliser le calibrage de la détection des céréales sur la station HarvestLab 3000.
- Ajout de l'identifiant de l'échantillon aux rapports de mesure.
- Prise en charge de nouveaux constituants dans le calibrage de l'herbe 2021.
- Suppression de la fonction servant référencer le capteur avec KJD10569 et KJD10569A.
- Référence externe améliorée par réchauffage du capteur HarvestLab.
- Amélioration de la page de configuration dans l'UI Web pour la sauvegarde des spectres.
- Ajout de la prise en charge de l'envoi du statut de référence externe à l'affichage.
- Mise à jour des certificats de référence blancs au 20-10-2021.
- Amélioration des performances pour le téléchargement des spectres sauvegardés.
- Amélioration de la référence externe avec une seule référence externe nécessaire pour toutes les applications de la machine.

**Note:** Une actualisation du navigateur est nécessaire après l'installation de la mise à jour logicielle V142.